

## 那珂川町北沢地区不法投棄現場周辺モニタリング調査結果

### 1 平成18年度第1回年間変動調査結果（平成18年5月8日採水）の概要

- (1) すべての地点で環境基準以下であった。
- (2) まとめ  
周辺環境への汚染拡大の兆候は認められなかった。

### 2 平成18年度常時監視結果（平成18年5月分）の概要

- (1) 電気伝導率は、全体的に安定した傾向がみられ、昨年同時期や前月との差はほとんどなかった。
- (2) 酸化還元電位は、降雨時の影響により一時的な変動はあったものの、全体としては安定しており、昨年同時期や前月との差はほとんどなかった。
- (3) 地下水位、河川流量は、降雨により一時的な変動はあったものの、大きな変動はなかった。

項目	区分	電気伝導率 mS/m	酸化還元電位 mV
5月調査結果	最大値	91 (81)	-344 (-277)
	最小値	77 (58)	-470 (-460)
	平均値	83 (80)	-459 (-451)
昨年5月調査結果	最大値	90	-233
	最小値	81	-471
	平均値	86	-456

※ ( ) 内は前月分